

MACH 2 - MACH 3 CL I

IP67



CORPO CABLATO

WIRED BODY

CORPS CABLÉE


KÖRPER MIT VORSALTGERÄTE

MACH 2

M(JM)-S(SAP) 70	RX7-s	Kg. 3,77
M(JM) 35W	G12	Kg. 3,47
M(JM) 70W	G12	Kg. 3,77

MACH 3

M(JM)-S(SAP) 150W	RX7-s	Kg. 5,23
M(JM) 150W	G12	Kg. 5,23



MACH 3





fig. 1



0,8 m

fig. 2



ISTRUZIONI DI IMPIEGO

- Proiettore per lampade a scarica: altezza di installazione da 3 a 15 metri outdoor or in esterni o ambienti interni.
- Il posizionamento dell'apparecchio deve essere conforme ai dati della lampada utilizzata.
- L'apparecchio è adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
- Collegamento con cavo di alimentazione due poli + terra:

L = Linea brown cable
N = Neutro " blue cable
接地 = Terra " yellow-green cable

- Montare il pressacavo ed il relativo controllo d'onda, interponendo la guarnizione tra pressacavo e corpo dell'apparecchio, applicando un momento torcente di 3,5 Nm
- Far passare il cavo di alimentazione attraverso il pressacavo e bloccarlo sotto il bloccacavo. Il pressacavo si adatta ad un cavo di diametro da 9 a 12 mm... Serrare la ghiera del pressacavo con attenzione applicando un momento torcente di 3,5Nm.
- Accoppiare il coperchio portavetro al corpo mediante le 4 viti in acciaio inox applicando un momento torcente di 2,5 Nm, assicurandosi che la guarnizione sia perfettamente nella sua sede.
- Installare con due viti di diametro 10 mm.
- L'etichetta con il simbolo indica un cablaggio con accenditore ad alta tensione. Prima di aprire il vetro frontale o di qualsiasi manutenzione accertarsi che l'apparecchio non sia in tensione.
- La distanza tra il proiettore e la superficie illuminata non deve essere inferiore a 0,8 metri (vedi fig. 2)
- Superficie massima esposta al vento:
Mach 2 m² 0,056
Mach 3 m² 0,075
- Serrare a fondo le viti della staffa, applicando un momento torcente di 25 Nm.
- Per la versione circolare il proiettore è dotato di recuperatore di flusso da invertire nel caso di montaggio con staffa in alto.
- Sostituire gli schermi di protezione in vetro temperato danneggiati, utilizzando esclusivamente ricambi Fael.
- Una volta terminata l'installazione, conservare il presente foglio di istruzioni.



MOUNTING INSTRUCTIONS

- Projector for discharge lamp: installation height from 3 to 15 meters outdoor or in external or internal environments.
- The fixture installation must be made according to the lamp type fitted in.
- The luminaire is suitable for mounting on normally inflammable surfaces.
- Connection with supply cable, two wires plus earth:

L = Linea brown cable
N = Neutral " blue cable
接地 = Terra " yellow-green cable

- Fit the cable gland and relative lock nut, with the gasket between the cable gland and the body of the lighting fitting, applying a torque of 3.5 Nm
- Pass the power cable through the cable gland and lock it in place with the cable lock. The cable gland can take a cable with 9-12 mm cross-section. Tighten the cable gland's nut with care, applying a torque of 3.5 Nm.
- Attach the glass holder cover to the body with the 4 stainless steel screws, applying a torque of 2.5 Nm, making sure the gasket is perfectly in place.
- Install with two 10 mm. screws.
- The label with symbol means a control gear with high tension ignitor. Before opening the front glass or doing any maintenance, be sure that unit is not under tension.
- The distance between projector and lighted surface must not be lower than 0.8 meter (see drawing 2)
- Max wind surface:
Mach 2 m² 0,056
Mach 3 m² 0,075
- Fully tighten the screws on the bracket, applying a torque of 25 Nm.
- In the circular version the projector has a flux reflecting skirt, which has to be inverted in case the projector is mounted with bracket towards the top.
- Replace the damaged protection tempered glasses, using Fael's spare parts only.
- Once finished the installation, retain this mounting instruction sheet.



INSTRUCTION DE MONTAGE

- Projecteur pour lampes à décharge: hauteur d'installation à partir de 3 jusqu' au 15 mètres soit pour extérieur que pour intérieur.
- L'installation de l'appareil doit être faite selon le type de la lampe employée.
- On peut monter l'appareil sur surfaces normalment inflammable.
- Branchemet avec cable de alimentation deux fils plus terre:

L = Ligne marron cable
N = Neutre " bleu cable
接地 = Terre " jaune/vert

- Monter le passe-fil ainsi que son écrou, en interposant le joint entre le passe-fil et le corps de l'appareil, et exercer un moment de torsion de 3.5 Nm.
- Faire passer le fil d'alimentation à travers le passe-fil et le bloquer sous le collier serre-câble. Le passe-fil s'adapte à un câble ayant un diamètre entre 9 et 12 mm. Serrer avec attention la bague du passe-fil et exercer un moment de torsion de 3.5 Nm.
- Assembler la vitre du projecteur avec sa monture au corps même du projecteur et fixer le tout avec le 4 vis en acier inoxydable en s'assurant que le joint soit parfaitement mis en place avant d'exercer un moment de torsion de 2.5 Nm.
- Installer avec deux vis diamètre 10 mm.
- L'étiquette avec le symbole indique un appareillage avec amorceur haute tension. Avant d'ouvrir la glace de protection ou pour n'importe quelle entretien, vérifiez que l'appareil ne soit pas sous tension.
- La distance entre le projecteur et surface à éclairer ne doit pas être moins de 0,8 mètre (voir fig.2).
- Surface maxime exposée au vent:
Mach 2 m² 0,056
Mach 3 m² 0,075
- Serrer à fond les vis de l'étrier, et exercer un moment de torsion de 25 Nm.
- Dans la version circulaire le projecteur est doté d'un récupérateur de flux à inverser si le projecteur est monté avec l'entrée en haut.
- Remplacer les écrans de protection en verre trempé endommagés et utiliser exclusivement rechanges Fael.
- Après l'installation garder le instructions.



GEBRAUCHSANWEISUNG

- Projektor für Entladungslampe: Höhe der Installation 3 bis 15 Meter Außen oder in Innenräumen.
- Die Strahlstellung muss zu den gebrauchten Lampen entsprechen.
- Die Leuchte kann auf brennbaren Oberflächen montiert werden.
- Verbindung mit stromzuführkable zweipolig und Erdung:
L = Linie Kable braun
N = Neutral " blau
接地 = Erdung " gelb-grün
- Montieren Sie die Kabelverschraubung und die entsprechende Gegenmutter und fügen Sie dabei die Dichtung zwischen Kabelverschraubung und Gerätekörper ein, indem Sie einen 3,5 Nm Drehmomentschlüssel verwenden.
- Ziehen Sie das Stromkabel durch die Kabel verschraubung und blockieren Sie es unterhalb der Kabelsperrung. Die Kabelverschraubung passt sich Kabeln mit einem Durchmesser zwischen 9 und 12 mm an. Ziehen Sie den Ring der Kabel verschraubung vorsichtig mit einem 3,5 Nm Drehmomentschlüssel fest.
- Schließen Sie den Deckel der Glashalterung mit Hilfe der vier Schrauben aus rostfreiem Stahl am Körper an. Verwenden Sie dabei einen 2,5 Nm Drehmomentschlüssel und vergewissern Sie sich, dass die Dichtung perfekt sitzt.
- Mit zwei 10 Ø mm Schrauben installieren.
- Das Etikett mit Symbol bezeichnet Kabelverbindung mit Zünder mit hoher Spannung. Bevor die sturmseitige Scheibe geöffnet wird oder irgendwelche Wartung ausgeführt wird, muss man sich versichern, dass der Apparat nicht unter Spannung steht.
- Abstand zwischen Projektor und beleuchtete Oberfläche darf nicht weniger als 0,8 Meter sein (siehe Figur 2).
- Max. Oberfläche dem Wind ausgesetzt Mach 2 m² 0,056
Mach 3 m² 0,075
- Ziehen Sie die Schrauben des Bügels mit einem 25 Nm Drehmomentschlüssel fest.
- In der runden Ausführung hat der Strahler einen Strahlen-Reflektionsrand der notwendig ist wenn der Strahler mit dem Bügel nach oben montiert wird.
- Die beschädigten Schutzgläser ersetzen aber nur Fael Ersatzteile verkünden.
- Nach der Installation sollte diese Montagenleitung aufbewahrt werden.